

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел. (347) 273-51-26, cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Давлеканово, ул. Красногвардейская, 3 б, ogpn.davlekanovo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РБ: 233-99-99

Предписание № 35 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Комплекс зданий общеобразовательного учреждения - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 «КОЛОКОЛЬЧИК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (далее – МБДОУ «Колокольчик»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору Валиева И.В.

(наименование органа ГПН)

№ 35 от “09” марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с:

«07» апреля 2021 г. с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «07» апреля 2021 г.

«08» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «08» апреля 2021 г.

Инспектор межрайонного отдела УНД и ПР- государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору Байков Альмир Ирекович, объекта защиты Комплекс зданий общеобразовательного учреждения - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 «КОЛОКОЛЬЧИК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (далее – МБДОУ «Колокольчик») по адресам: РБ, г. Давлеканово, ул. Аксакова, д. 7; г. Давлеканово, ул. Ворошилова, д. 33

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Колокольчик» Александровой Н.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

✓

Аксакова 7

1.	У эвакуационной двери со старшей группы допускается перепад высот.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	04.04.2022г	
2.	Ширина дверей на путях эвакуации со старшей группы равны 63 см., 75 см. и 85 см.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.4	04.04.2022г	
3.	На путях эвакуации допускается применение материалов с неизвестным показателем пожарной опасности (деревянная перегородка).	ст. 4, табл. 29, Федерального Закона от 22.07.2008, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	04.04.2022г	
4.	В помещении старшей группы звуковой оповещатель установлен на расстоянии менее 15 см от потолка.	СП 3.13130.2009 пункт. 4.4	04.04.2022г	
5.	На переходе между средней и старшей группой имеется перепад высот.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	04.04.2022г	
6.	В правом и левом крыле на путях эвакуации в коридорах, установлены шкафы, препятствующие свободной эвакуации людей при пожаре.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 27 б).	04.04.2022г	
7.	Отсутствует обозначение месторасположения пожарного гидранта.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48.	04.04.2022г	
8.	Ширина двери в кабинет заведующей 55 см.	СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	04.04.2022г	
9.	Отсутствует противопожарный разрыв между детским садиком и надворными постройками.	СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1	04.04.2022г	
10.	Двери во все помещения складов (кладовых) не противопожарные.	СП 4.13130.2013 п. 5.2.16	04.04.2022г	
11.	В коридорах перед входом недостаточное количество дымовых пожарных извещателей.	СП 486.1311500.2020 пункт 4.4	04.04.2022г	
12.	В чердачных помещениях отсутствует АПС	СП 486.1311500.2020 пункт 4.4	04.04.2022г	
13.	Пищеблок не отделен противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30	СП 4.13130.2013 пункт 5.2.16	04.04.2022г	
14.	Основные эвакуационные выходы из помещения здания менее 1,2 м. Фактически (0,63- 0,86 м.)	СП 1.13130.2020 п. 5.1.4	04.04.2022г	
15.	Отсутствует второй запасной эвакуационный выход из групповых ячеек.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.3	04.04.2022г	
16.	Расстояние между приемно-контрольными приборами автоматической пожарной сигнализации 2 см. (требуется не менее 5 см.)	СП 484.1311500.2020 пункт 5.14	04.04.2022г	
17.	На путях эвакуации из средней группы имеется перепад высот у эвакуационного выхода.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	04.04.2022г	
18.	В помещении раздевалки средней группы пожарный извещатель расположен на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия.	СП 484.1311500.2020 пункт 6.6.32	04.04.2022г	
19.	В помещении продуктового склада извещатель расположен на расстоянии менее 50 см от осветительных приборов.	СП 484.1311500.2020 пункт 6.6.37	04.04.2022г	

u 

20.	Помещение, где находятся электроприборы (холодильники) не отделено противопожарными дверьми.	СП 4.13130.2013 п. 5.2.16	04.04.2022г	
21.	У эвакуационного выхода из средней группы допускается применение горючей отделки на путях эвакуации.	ст. 4, табл. 29, Федерального Закона от 22.07.2008, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	04.04.2022г	
22.	Дверь из подготовительной группы в коридор уменьшает ширину путей эвакуации людей при пожаре.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.2	04.04.2022г	
23.	Ширина дверей на путях эвакуации из подготовительной группы равны 63 см., 75 см.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.4	04.04.2022г	
24.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 м.	СП 484.13130.2020 п. 6.6.27	04.04.2022г	
25.	Работники детского сада не умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 3	04.04.2022г	
Ворошилова 33				
26.	У эвакуационного выхода горючая отделка (деревянный склад).	ст. 4, табл. 29, Федерального Закона от 22.07.2008, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	04.04.2022г	
27.	Ширина дверей на путях эвакуации 75 см. и 85 см.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.4	04.04.2022г	
28.	На путях эвакуации у эвакуационной двери допускается перепад высот.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	04.04.2022г	
29.	Двери во все помещения складов(кладовых) не противопожарные.	СП 4.13130.2013 пункт 5.2.16	04.04.2022г	
30.	В помещении прачечной отсутствуют пожарные извещатели.	СП 486.1311500.2020 пункт 4.4	04.04.2022г	
31.	В помещении методического кабинета извещатели расположены менее 0,5 м от осветительных приборов. Факт. 0,35 м.	СП 484.1311500.2020 пункт 6.6.37	04.04.2022г	
32.	Не выполняется перезарядка и обслуживание огнетушителей.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60.	04.04.2022г	
33.	Пищеблок не отделен противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30	СП 4.13130.2013 пункт 5.2.16	04.04.2022г	
34.	При входе в подготовительную группу допускается применение горючей отделки потолка.	ст. 4, табл. 29, Федерального Закона от 22.07.2008, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	04.04.2022г	
35.	Отсутствует второй эвакуационный выход из спальни подготовительной группы.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.3	04.04.2022г	
36.	Извещатель ручной пожарный расположен в труднодоступном месте у основного входа.	СП 484.13130.2020 п. 6.6.27	04.04.2022г	
37.	Отсутствует сквозной проезд вокруг объекта защиты.	статья 63 (ч.6) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	04.04.2022г	

v *φ*

		безопасности»		
38.	Отсутствует молниезащита здания.	Статья 50 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.04.2022г	
39.	На месте установки ПКП (приёмно-контрольный прибор) отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.1	04.04.2022г	
40.	Отсутствует противопожарный разрыв между детским садиком и надворными постройками.	СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1	04.04.2022г	
41.	Помещение установки ПКП (приёмно-контрольный прибор) отделен горючей перегородкой с неизвестным показателем пожарной опасности (дерево).	ст. 4, табл. 29, Федерального Закона от 22.07.2008, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	04.04.2022г	

в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор межрайонного отдела УНД и ПР- государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору Байков Альмир Ирекович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 13 ” 04 20 21 г.



Предписание для исполнения получила:

ф

(подпись)

“ 13 ” апреля 20 21 г.

Заведующий МБДОУ «Колокольчик»
Александрова Наталья Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.